

**Raport TAURON Dystrybucja S.A.  
z konsultacji dotyczących projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej**

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu Karty  
Aktualizacji nr 6/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  
oraz sposobie ich uwzględnienia**

Kraków, 29.12.2017 r.

Strona 1 z 6



## Spis treści

1. Lista działań podjętych przez TAURON Dystrybucja S.A. w procesie konsultacji .....	3
2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD.....	3
3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposób ich uwzględnienia .....	4
4. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. zmian do projektu nowej IRiESD wynikających z konsultacji .....	5
5. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. autopoprawek po okresie konsultacji projektu nowej IRiESD .....	6



## 1. Lista działań podjętych przez TAURON Dystrybucja S.A. w procesie konsultacji

Działania TAURON Dystrybucja S.A. jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) w ramach procesu konsultacji Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD z użytkownikami systemu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Działania TAURON Dystrybucja S.A. podjęte w procesie konsultacji

L.p.	Data	Opis działania
1.	12.12.2017	Komunikat OSD dotyczący opublikowania projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD opracowanej przez TAURON Dystrybucja S.A.
2.	12.12.2017	Opublikowanie projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. wraz z informacją o możliwości zgłaszania uwag.
3.	12.12.2017 do 27.12.2017	Zbieranie uwag od użytkowników systemu do projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD.
4.	28.12.2017	Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD.
5.	29.12.2017	Opracowanie Raportu z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD.
6.	Styczeń 2018	Przedłożenie projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD Prezesowi URE do zatwierdzenia wraz z Raportem z konsultacji.

## 2. Lista podmiotów, które zgłosiły uwagi w procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 6/2017 IRiESD

L.p.	Podmiot (nazwa i adres):
1.	<b>ENERGA-OBRÓT S.A.</b> al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

### 3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez podmioty i sposób ich uwzględnienia

#### 3.1. Uwagi ogólne

Lp.	Podmiot zgłaszający uwagę/propozycję zmiany	Treść uwagi/propozycji zmian	Stanowisko OSD
1.	---	Brak uwag ogólnych	---

#### 3.2. Uwagi szczegółowe

Lp.	Podmiot zgłaszający uwagę/propozycję zmiany	Nr punktu	Treść uwagi/propozycji zmian	Stanowisko OSD
1.	ENERGA-OBRÓT S.A.	E.8.	URDw, który utraci POB i korzysta z jednostki grafkowej OSD powinien po 30 dniach zostać bezwzględnie odłączony od sieci OSD, w przypadku braku ustanowienia w tym okresie nowego POB. W związku z tym proponujemy zapis tego pkt., zgodnie z poniższym brzmieniem: „Jeżeli URDw utraci wskazanego przez siebie POB, wówczas URDw winien ustanowić nowego POB w terminie do 30 dni	Uwaga nie została uwzględniona. <u>Uzasadnienie:</u> W ocenie OSD zaproponowana zmiana jest zbyt rygorystyczna wobec URDw, aby w przypadku braku ustanowienia POB we



		<p>kalendarzowych od daty utraty POB. W przypadku braku ustanowienia POB w powyższym terminie, TAURON Dystrybucja dokona wyłączenia tego URDw bez ponoszenia przez TAURON Dystrybucja odpowiedzialności z tego tytułu lub dokona rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji z tym URDw. Rozliczenia między URDw i TAURON Dystrybucja z tytułu niezbalansowania energii elektrycznej w okresie braku POB następują po cenie CROZ.</p> <p>TAURON Dystrybucja obciąża URDw opłata dodatkową z tytułu rozliczenia niezbalansowania, której wysokość określona jest w Cenniku Usług Pozataryfowych TAURON Dystrybucja.</p> <p>URDw winien ustanowić nowego POB zgodnie z procedurą określoną w punktach E.2. – E.4.,</p>	<p>wskazanym terminie dokonać bezwzględnie wyłączenia URDw.</p> <p>OSD powinien mieć taką możliwość, lecz natychmiastowe wyłączenie URDw może skutkować pogorszeniem bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, pogorszeniem parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu (URDw może być sam również odbiorcą, lub posiadać przyłączonych do swojej sieci odbiorców).</p> <p>Pierwszym krokiem ze strony URDw powinno być zaprzestanie wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD, a w dalszej kolejności ewentualne wyłączenie URDw lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.</p>
--	--	--	---

**4. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. zmian do projektu nowej IRiESD wynikających z konsultacji**

Lp.	Punkt	Brzmienie punktu
1.	---	Brak zmian



**5. Zestawienie wprowadzonych przez TAURON Dystrybucja S.A. autopoprawek po okresie konsultacji projektu nowej IRiESD**

Lp.	Punkt	Brzmienie punktu
1.	H.6.	<p><b>Zaproponowane brzmienie w procesie konsultacji:</b></p> <p>Reklamacje powinny być przesyłane do TAURON Dystrybucja, na adres pocztowy:  <i>TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.</i>  <i>ul. Lwowska 23</i>  <i>40-389 Katowice</i>  <i>lub na adresy, w tym dedykowane adresy poczty elektronicznej, wskazane na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A.</i></p> <p><b>Nowe brzmienie punktu:</b></p> <p>Reklamacje powinny być przesyłane do TAURON Dystrybucja, na adres pocztowy:  <i>TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.</i>  <i>ul. Lwowska 23</i>  <i>40-389 Katowice</i>  <i>lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.</i></p>

TAURON Dystrybucja S.A.  
 Prezes Zarządu  
 lub Dyrektor

Jerzy Topolski

TAURON Dystrybucja S.A.  
 Prezes Zarządu

Robert Zastwa

Wojciech Wandzel - adwokat

KUBAS  
 KOS  
 GALKOWSKI