

Wytyczne związane z pozyskaniem danych dotyczących PPE przed zawarciem umowy kompleksowej

Sprzedawcy, którzy posiadają zawarte umowy GUD-K przed zawarciem umowy kompleksowej z URDo pozyskują dane dotyczące PPE, tj. „paszport PPE” zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Sprzedawca występuje z wnioskiem do OSD o wydanie paszportu PPE przed zawarciem umowy kompleksowej z URDo, przy czym wniosek ten nie jest obligatoryjny dla URDo w gospodarstwie domowym przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którym świadczona jest usługa dystrybucji; wystąpienie z wnioskiem jest równoznaczne z dysponowaniem przez Sprzedawcę pełnomocnictwem URDo do pozyskania od OSD danych udostępnionych w paszporcie PPE.
2. OSD przekaze paszport PPE niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu:
 - a) pięciu (5) dni roboczych, od złożenia przez Sprzedawcę do OSD zapytania o paszport PPE – dla URDo przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD o napięciu znamionowym do 1 kV i mocy przyłączeniowej nie wyższej niż 40 kW,
 - b) dziesięciu (10) dni roboczych, od złożenia przez Sprzedawcę do OSD zapytania o paszport PPE – dla URDo innych niż wymienionych w lit. a);w szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy określone powyżej mogą być przedłużone o pięć (5) dni roboczych. OSD poinformuje o tym Sprzedawcę przed upływem terminów, o których mowa w lit. a) i b);
3. OSD nie przekaze paszportu PPE oraz poinformuje o tym Sprzedawcę w przypadkach:
 - a) gdy dany URDo, nie będzie posiadał Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR), jeżeli obowiązek jej opracowania wynika z IRiESD (dotyczy URDo o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zaliczonych do I, II, III i VI grupy przyłączeniowej oraz w uzasadnionych przypadkach innych podmiotów wskazanych przez TAURON Dystrybucja);
 - b) gdy dany URDo nie dopełni formalności związanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej OSD w tym, gdy OSD nie otrzymał od URDo ani od Sprzedawcy:
 - dla PPE nowoprzyłączonego: dokumentu, potwierdzającego gotowość do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD (publikowany na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania dokument: ZI - Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia),
 - dla PPE przyłączonego, ale bez aktywnej umowy: dokumentu stwierdzającego poprawność stanu technicznego instalacji odbiorczej (publikowany na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania dokument: OST - Oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej).